

## 附件 2

# 小型水库安全运行监督检查 规范表述与典型案例

### 一、有关要求

1. 小型水库安全运行监督检查应严格按照《小型水库安全运行监督检查办法》等有关规定实施，对检查的发现问题要根据问题清单精准归类和定性；

2. 问题描述要完整准确，做到要素完整、文字精炼、表达清晰，切忌照抄照搬问题条款；

3. 对检查发现的问题要做好记录、取证（注意多角度拍摄相关现场）等工作，视频、照片等佐证材料应能完整、全面、准确反映问题情况。

### 二、典型案例


#### （一）防汛“三个责任人”落实情况方面

XX 省 XX 市 XX 县 XX 水库（小 X 型）未落实行政责任人。



## （二）防汛“三个重点环节”落实情况方面

XX省XX市XX县XX水库（小X型）调度运用方案未明确“允许最高水位”“防洪限制水位”，不具备可操作性。



调度运用方案未明确“允许最高水位”“防洪限制水位”

## （三）日常巡查、大坝监测及维修养护方面

XX省XX市XX县XX水库（小X型）维修养护不到位，下游坝坡杂草、灌木过多。



下游坝坡杂草、灌木过多

#### (四) 综合管理方面

1. XX省XX市XX县XX水库(小X型)年久失修,面貌较差,存在诸多问题,但水库1960年建成以来,从未开展过水库大坝安全鉴定。



水库年久失修,面貌较差,未设置水尺及雨量设施



上游坝坡未进行护砌,局部存在凹坑



上下游坝坡长有灌木和树木，未按要求及时清理

2. XX省XX市XX县XX水库（小X型）上游坝坡及防浪墙上被开挖9处豁口，搭建餐饮平台。



开挖上游坝坡及防浪墙建设餐饮平台支撑基础

3. XX省XX市XX县XX水库（小X型）坝顶存在多处违规建设的房屋及养殖场，且在坝体开挖菜窖。



坝顶存在多处违规建设的房屋及养殖场



坝体私挖菜窖

(五) 主体建筑物方面

1. XX省XX市XX县XX水库(小X型)坝左段坝脚有约10米渗流异常区域,坝中段坝脚明显渗流,未及时处理。



坝左段坝脚渗流异常



坝中段坝脚明显渗流

2. XX省XX市XX县XX水库（小X型）溢洪道不能正常运行，溢洪道入口被铁栅栏封闭，溢洪道内存在养牛现象。



溢洪道入口被铁栅栏封闭



溢洪道内养牛

3. XX省XX市XX县XX水库（小X型）水库正在实施除险加固，但溢洪道进口仍被人为封堵，水库蓄水水位高于溢洪道底板高程。



水库正在实施除险加固



溢洪道进口被人为封堵，雍高水位

4. XX省XX市XX县XX水库（小X型）溢洪道进口被沙土堵塞。



溢洪道进口被沙土堵塞

5. XX省XX市XX县XX水库（小X型）溢洪道底部混凝土面板被冲毁，破损严重，未及时修复。



溢洪道底部混凝土面板被冲毁

### (六) 设备设施方面

XX省XX市XX县XX水库(小X型)电气设备故障,泄洪闸的手电两用螺杆启闭机,因限位器及行程开关损坏,电动启闭系统故障无法使用。控制室电气开关箱内有鸟窝,存在火灾隐患。



螺杆启闭机限位器及行程开关损坏,电动启闭系统无法使用



控制室电气开关箱内有鸟窝

